Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-280-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-280-adfl-03-p-960.html



# Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 280 mm do Audi A3 8Y, Mercedes Klasa E S213, Mercedes Klasa C S206 z adapterem – komplet (MRSET FL 280 + ADFL 03)

| | |
|---|---|
| Cena | **24,90 zł** |
| Numer katalogowy | **MRSET FL 280 + ADFL 03** |
| Kod producenta | **MRSET FL 280 + ADFL 03** |
| Kod EAN | **5903728046716** |

## Opis produktu

### Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 280 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

### Dlaczego warto

- Pióro tylne 280 mm (11")
- Adapter MRSET ADFL 03 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | MultiREAR |
| Rodzaj | Wycieraczka tylna z adapterem |
| Długość | 280 mm (11") |
| Kod produktu | MRSET FL 280 + ADFL 03 |
| EAN | 5903728046716 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Audi A3**A3 Sportback (8YA, 8YF) od 2019

**Audi A3 Allstreet**A3 Allstreet (8YJ) od 2024

**BMW 2**2 Gran Tourer (F46) od 20142 Gran Tourer Van (F46) od 2014

**BMW i3**i3 (I01) od 2013

**Cupra Formentor**Formentor (KM7, KMP) od 2020

**Mercedes-Benz C-Class**C-Class T-Model (S206) od 2021

**Mercedes-Benz GLA-Class**GLA-Class (X156) 2013–2019

**Porsche Taycan**Taycan Cross Turismo (Y1B) od 2020

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 280 + ADFL 03, EAN 5903728046716

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)