Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-300-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-300-adfl-08-p-966.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 300 mm do Mercedes Klasa E S213, BMW X1 E84, BMW Seria 1 E81 z adapterem – komplet (MRSET FL 300 + ADFL 08)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 300 + ADFL 08**
Kod producenta	**MRSET FL 300 + ADFL 08**
Kod EAN	**5903728046723**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 300 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 300 mm (12")
- Adapter MRSET ADFL 08 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	300 mm (12")
Kod produktu	MRSET FL 300 + ADFL 08
EAN	5903728046723

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW 1: 1 (E81) 2006–2012, 1 (E87) 2004–2011

BMW X1: X1 (E84) 2009–2015

Ford Mustang Mach-E: USA Mustang Mach-E (CGW) od 2020

Infiniti Q30: Q30 od 2015

Infiniti QX30: QX30 od 2016

Land Rover Discovery: Discovery V (L462) od 2016

Land Rover Range Rover Velar: Range Rover Velar (L560) od 2017

Mercedes-Benz CLS: CLS Shooting Brake (X218) 2012–2017

Mercedes-Benz E-Class: E-Class All-Terrain (S213) 2017–2023, E-Class T-Model (S213) 2016–2023

Mercedes-Benz GLC: GLC (X253) 2015–2022

Mini Mini Clubvan: Mini Clubvan (R55) 2012–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 300 + ADFL 08, EAN 5903728046723

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)