Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-330-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-330-adfl-06-p-1004.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 330 mm do VW Golf VIII, Skoda Superb IV, VW Caddy California V z adapterem – komplet (MRSET FL 330 + ADFL 06)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 330 + ADFL 06**
Kod producenta	**MRSET FL 330 + ADFL 06**
Kod EAN	**5903728046730**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 330 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 330 mm (13")
- Adapter MRSET ADFL 06 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	330 mm (13")
Kod produktu	MRSET FL 330 + ADFL 06
EAN	5903728046730

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford Tourneo Connect Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MPV (SK) od 2022

Skoda Superb Superb IV Estate (NZ5) od 2023

VW Caddy Caddy V Box Body/MPV (SBA, SBH, SDA, SDH) od 2020Caddy V MPV (SBB, SBJ, SDB, SDJ) od 2020Caddy California V Camper (SBB, SBJ, SDB, SDJ) od 2020

VW California California T7 Camper (STC) od 2024

VW Golf Golf Alltrack VIII Variant (CG5) od 2020Golf VIII Variant (CG5, DB5) od 2020

VW Multivan Multivan T7 (STM, STN) 2021–2027

VW Taigo Taigo (CS1) od 2021

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 330 + ADFL 06, EAN 5903728046730

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)