Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-330-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-330-adfl-07-p-998.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 330 mm do VW Passat B8, VW Touran, Skoda Fabia II z adapterem – komplet (MRSET FL 330 + ADFL 07)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 330 + ADFL 07**
Kod producenta	**MRSET FL 330 + ADFL 07**
Kod EAN	**5903728046730**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 330 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 330 mm (13")
- Adapter MRSET ADFL 07 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	330 mm (13")
Kod produktu	MRSET FL 330 + ADFL 07
EAN	5903728046730

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Seat Alhambra Alhambra (710, 711) 2010–2022

Seat Ibiza Ibiza V (KJ1, KJG) od 2017

Seat Leon Leon (5F1) 2012–2020Leon Hatchback Van (5F1) 2012–2020Leon ST Estate Van (5F8) 2013–2020Leon ST (5F8) 2012–2020

Skoda Fabia Fabia III (NJ3) 2014–2021Fabia II (542) 2006–2014

Skoda Kamiq Kamiq (NW4) od 2019

Skoda Roomster Roomster (5J7) 2006–2015Roomster Praktik (5J) 2007–2015

VW Passat Passat Alltrack B8 Variant (3G5, CB5) 2015–2024Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2014–2024

VW Sharan Sharan (7N1, 7N2) 2010–2022

VW Touran Touran (1T3) 2010–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 330 + ADFL 07, EAN 5903728046730

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)