Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-400-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-400-adfl-02-p-1002.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 400 mm do VW Touran, Skoda Octavia II, VW Caddy III z adapterem – komplet (MRSET FL 400 + ADFL 02)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 400 + ADFL 02**
Kod producenta	**MRSET FL 400 + ADFL 02**
Kod EAN	**5903728046761**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 400 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 400 mm (16")
- Adapter MRSET ADFL 02 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	400 mm (16")
Kod produktu	MRSET FL 400 + ADFL 02
EAN	5903728046761

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Skoda Octavia Octavia II (1Z3) 2004–2013Octavia II Combi (1Z5) 2004–2013

VW California California T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2007–2015

VW Multivan Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003–2015

VW Touran Touran (1T1, 1T2) 2003–2010Touran Box Body/MPV (1T1, 1T2) 2003–2010

VW Transporter Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2003–2015Transporter T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,

7F 2003–2015Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 400 + ADFL 02, EAN 5903728046761

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)