Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-400-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-400-adfl-03-p-959.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 400 mm do Audi A4 B8, Audi A6 C7, Mercedes Vito Mixto W447 z adapterem – komplet (MRSET FL 400 + ADFL 03)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 400 + ADFL 03**
Kod producenta	**MRSET FL 400 + ADFL 03**
Kod EAN	**5903728046761**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 400 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 400 mm (16")
- Adapter MRSET ADFL 03 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	400 mm (16")
Kod produktu	MRSET FL 400 + ADFL 03
EAN	5903728046761

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi A4: A4 Allroad B8 (8KH) 2009–2016, A4 B8 Avant (8K5) 2007–2015

Audi A6: A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 2012–2018, A6 Allroad C8 (4AH) od 2018, A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2011–2018

Audi Q3: Q3 Sportback (F3N) od 2019, Q3 (8UB, 8UG) 2011–2018

Audi Q8: Q8 (4MN, 4MT) od 2018

Bentley Bentayga: Bentayga (4V1, ZV1) od 2015

Mercedes-Benz Marco Polo: Marco Polo Camper (W447) od 2015

Mercedes-Benz V-Class: V-Class (W447) od 2014

Mercedes-Benz Vito: Vito Mixto (Double Cabin) (W447) od 2014, Vito Tourer (W447) od 2014, Vito Van (W447) od 2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 400 + ADFL 03, EAN 5903728046761

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)