Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-550-350-mm-komplet-przod-kecu-550-350-p-344.html



Wycieraczki VISEE ECONO 550/350 mm do Nissan Juke, Hyundai Getz, Nissan Pixo – komplet przód (KECU 550 350)

Cena	**23,00 zł**
Numer katalogowy	**KECU 550 350**
Kod producenta	**KECU 550 350**
Kod EAN	**5903728054759**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE ECONO 550/350 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	ECONO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	ECU 550/22 · mocowanie 5901549023718
Pióro pasażera	ECU 350/14 · mocowanie 5901549023640
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KECU 550 350
EAN	5903728054759

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CHEVROLET MatizCHEVROLET Matiz (M200, M250) od 2005

CHEVROLET SparkCHEVROLET Spark (M150) 2000–2006CHEVROLET Spark od 2005

DAEWOO MatizDAEWOO Matiz (M200, M250) 2005–2010

DAIHATSU YRVDAIHATSU YRV (M2) od 2001

GEELY CKGEELY CK 2005–2011

HYUNDAI GetzHYUNDAI Getz (TB) 2002–2010

MITSUBISHI MirageMITSUBISHI Mirage / Space Star VI Hatchback (A0_A) od 2012MITSUBISHI Mirage VI Saloon (A1_A) od 2013

NISSAN JukeNISSAN Juke (F15) 2010–2019NISSAN Juke Van (F15) 2010–2019

NISSAN PixoNISSAN Pixo (UA0) od 2009

SUZUKI AltoSUZUKI Alto VII (GF, HA25_, HA35_) od 2009SUZUKI Alto K10 2012–2014

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 550 350, EAN 5903728054759

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)