Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-650-480-mm-komplet-przod-kecu-650-480-p-389.html



Wycieraczki VISEE ECONO 650/480 mm do Nissan Qashqai III, Citroën C5 II, VW Polo III – komplet przód (KECU 650 480)

Cena	**23,00 zł**
Numer katalogowy	**KECU 650 480**
Kod producenta	**KECU 650 480**
Kod EAN	**5903728055008**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE ECONO 650/480 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	ECONO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	ECU 650/26 · mocowanie 5901549023732
Pióro pasażera	ECU 480/19 · mocowanie 5901549023688
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KECU 650 480
EAN	5903728055008

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CITROËN C5CITROËN C5 I Estate Van (DE_) 2002–2004CITROËN C5 II Estate Van (RE_) 2004–2008CITROËN C5 I (DC_) 2001–2004

HONDA FR-VHONDA FR-V (BE) 2004–2009

HYUNDAI SonataHYUNDAI Sonata VI (YF) 2010–2015

INFINITI MINFINITI M (Y51) od 2010

INFINITI Q70INFINITI Q70 (Y51) od 2013

MEGA ClubMEGA Club 1992–1999

NISSAN AriyaNISSAN Ariya (FE0) od 2020

NISSAN PrimeraNISSAN Primera Estate (WP12) od 2002

NISSAN QashqaiNISSAN Qashqai III (J12) od 2021

RENAULT KadjarRENAULT Kadjar (HA_, HL_) od 2015

SUBARU OutbackSUBARU Outback (BR) od 2009

VOLKSWAGEN PoloVW Polo III (6N1) 1994–1999

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 650 480, EAN 5903728055008

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)