Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-500-430-mm-komplet-przod-kh001-500-430-p-536.html




# Wycieraczki VISEE HEXA 500/430 mm do Toyota Dyna 150, Honda HR-V, Honda Integra – komplet przód (KH001 500 430)

| | |
|---|---|
| Cena | **49,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KH001 500 430** |
| Kod producenta | **KH001 500 430** |
| Kod EAN | **5907377235071** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE HEXA 500/430 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

### Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | HEXA |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | 500 mm · mocowanie SV-U |
| Pióro pasażera | 430 mm · mocowanie SV-U |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Kod produktu | KH001 500 430 |
| EAN | 5907377235071 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Honda HR-V**HR-V (GH_) 1999–2005

**Honda Integra**Integra Coupe (DC) 1993–2001

**Honda Logo**Logo (GA) 1999–2002

**Mitsubishi Lancer**Lancer IV (C6_A, C7_A) 1988–1997

**Toyota Starlet**Starlet (_P8_) 1989–1996

**Toyota Tercel**Tercel (AL2_) 1982–1988

**Toyota Dyna**Dyna 150 Platform/Chassis (LY_) 1995–2001

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 500 430, EAN 5907377235071

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)