Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:50

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-530-480-mm-tylna-350-mm-komplet-przod-i-tyl-kh001-530-480-rv-56-350-p-715.html



Wycieraczki VISEE HEXA 530/480 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył (KH001 530 480 RV-56 350)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 530 480 RV-56 350**
Kod producenta	**KH001 530 480 RV-56 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 530/480 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-56**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	530 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	350 mm · mocowanie RV-56
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 530 480 RV-56 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Nissan Almera Almera I Hatchback (N15) 1995–2000

Nissan Sunny Sunny III Estate Van (Y10) 1990–2000Sunny III Traveller (Y10) 1990–2000Sunny III Hatchback (N14) 1990–1995

Seat Ibiza Ibiza II (6K1) 1993–2002

Volkswagen GolfVW Golf III Variant (1H5) 1993–1999VW Golf III (1H1) 1991–1997VW Golf III Van (1H1) 1991–1997

Mitsubishi Colt Colt V (CJ_, CP_) 1996–2004

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 530 480 RV-56 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)