Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:28

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-600-530-mm-komplet-przod-kh004-600-530-p-625.html




# Wycieraczki VISEE HEXA 600/530 mm do VW Tiguan, Land Rover Range Rover Evoque, Ssangyong Chairman – komplet przód (KH004 600 530)

| | |
|---|---|
| Cena | **57,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KH004 600 530** |
| Kod producenta | **KH004 600 530** |
| Kod EAN | **5907377236580** |

## Opis produktu

## Wycieraczki VISEE HEXA 600/530 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-C**.

### Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | HEXA |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | 600 mm · mocowanie SV-C |
| Pióro pasażera | 530 mm · mocowanie SV-C |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Zamienniki | Bosch A430S |
| Kod produktu | KH004 600 530 |
| EAN | 5907377236580 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Land Rover Range Rover Evoque**Range Rover Evoque Convertible (L538) 2015–2019Range Rover Evoque VAN (L538) 2013–2019Range Rover Evoque (L538) 2011–2019

**SsangYong Chairman**Chairman (HT_) od 1997

**Volkswagen Tiguan**VW Tiguan VAN (5N_) 2007–2018

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH004 600 530, EAN 5907377236580

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)