Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-400-mm-komplet-przod-kh012-650-400-p-266.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/400 mm do Hyundai Tucson, Seat Leon SC, Seat Ibiza V – komplet przód (KH012 650 400)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH012 650 400**
Kod producenta	**KH012 650 400**
Kod EAN	**5907377236252**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/400 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	400 mm · mocowanie SV-K
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A945S
Kod produktu	KH012 650 400
EAN	5907377236252

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW X1X1 (U11) od 2022X1 Van (F48) 2015–2022X1 (F48) 2014–2022

Citroën C3 AircrossC3 Aircross II Van (2R_, 2C_) od 2019C3 Aircross II (2R_, 2C_) od 2017

Honda ZR-VZR-V od 2023

Hyundai Tucson Tucson (NX4E, NX4A) od 2020

Opel Crossland Crossland X Van od 2018Crossland X / Crossland (P17, P2QO) od 2017

Seat Ibiza Ibiza V (KJ1, KJG) od 2017

Seat Leon Leon (5F1) 2012–2020Leon Hatchback Van (5F1) 2012–2020Leon SC (5F5) 2013–2018Leon ST (5F8) 2012–2020 Leon ST Estate Van (5F8) 2013–2020

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH012 650 400, EAN 5907377236252

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)