Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:40

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-400-mm-tylna-300-mm-komplet-przod-i-tyl-kh001-650-400-rv-k-300-p-651.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/400 mm + tylna 300 mm – komplet przód i tył (KH001 650 400 RV-K 300)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 650 400 RV-K 300**
Kod producenta	**KH001 650 400 RV-K 300**
Kod EAN	**0651814856712**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/400 mm + tylna 300 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-K**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	400 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	300 mm · mocowanie RV-K
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 650 400 RV-K 300
EAN	0651814856712

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Lexus NXNX II (_A2_, _H2_) od 2021

Mazda 55 (CW) od 20105 (CR) 2005–2010

Mazda CX-60CX-60 (KH_) od 2022

Suzuki Across Across (A5Z_) od 2020

Toyota Auris Auris (_E15_) 2006–2012

Toyota RAV 4RAV 4 V (_A5_, _H5_) od 2018RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) od 2018

Toyota Verso Verso (_R2_) 2009–2018Verso VAN (_R2_) 2009–2018

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 650 400 RV-K 300, EAN 0651814856712

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)