Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:15

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-480-mm-komplet-przod-kh012-650-480-p-29.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm do VW Passat B8, Skoda Octavia IV, VW Arteon – komplet przód (KH012 650 480)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH012 650 480**
Kod producenta	**KH012 650 480**
Kod EAN	**5907377234814**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/480 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-K
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A102S
Kod produktu	KH012 650 480
EAN	5907377234814

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Lamborghini Urus Urus od 2018

Porsche Panamera Panamera (970) 2009–2016

Škoda Octavia Octavia IV (NX3, NN3, PV3) od 2020Octavia IV Combi (NX5, PV5) od 2019

Tesla Model 3 Model 3 od 2017

Volkswagen ArteonVW Arteon Shooting Brake (3H9) 2020–2024VW Arteon (3H7, 3H8) 2017–2024

Volkswagen PassatVW Passat Alltrack B8 Variant (3G5, CB5) 2015–2024VW Passat B8 (3G2, CB2) 2014–2024VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2014–2024

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH012 650 480, EAN 5907377234814

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)