Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-650-530-mm-komplet-przod-kh012-650-530-p-52.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/530 mm do Audi A6 C7, VW Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq II – komplet przód (KH012 650 530)

Cena	**57,90 zł**
Numer katalogowy	**KH012 650 530**
Kod producenta	**KH012 650 530**
Kod EAN	**5907377234746**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/530 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	530 mm · mocowanie SV-K
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A638S
Kod produktu	KH012 650 530
EAN	5907377234746

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi A6A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 2012–2018A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2011–2018A6 C7 (4G2, 4GC) 2010–2018

Audi A7A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010–2018

Hongqi E-HS9E-HS9 od 2020

Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque (L551) od 2018

Porsche Cayenne Cayenne (9YA) 2017–2023Cayenne Coupe (9YB) od 2017

Skoda Kodiaq Kodiaq II (PS7) od 2024

Tesla Model Model X 2019–2026

VW Atlas Atlas (CA1, CA2, CA3) 2019–2023

VW Tayron Tayron (R41) od 2024

VW Tiguan Tiguan Allspace (BW2, BJ2) od 2017

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH012 650 530, EAN 5907377234746

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)