Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-kh001-550-450-rv-e-400-komplet-przod-tyl-p-1570.html




# Wycieraczki VISEE HEXA 550/450 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył (KH001 550 450 RV-E 400)

| | |
|---|---|
| Cena | **72,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KH001 550 450 RV-E 400** |
| Kod producenta | **KH001 550 450 RV-E 400** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE HEXA 550/450 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-E**.

### Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | HEXA + BACKSIDE |
| Rodzaj | Komplet przód + tył |
| Pióro kierowcy | 550 mm · mocowanie SV-U |
| Pióro pasażera | 450 mm · mocowanie SV-U |
| Pióro tylne | 400 mm · mocowanie RV-E |
| Ilość w opakowaniu | 3 szt. |
| Kod produktu | KH001 550 450 RV-E 400 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

*HYUNDAI Santamo 1998–2002*

*KIA Joice (MTE1P) 2000–2003*

*MITSUBISHI Galant VIII Estate (EA_, EC_) 1996–2003*

*MITSUBISHI Santamo (UG) 1999–2004*

*MITSUBISHI Space Runner (N6_W, N7_W) 1999–2003*

*MITSUBISHI Space Runner MPV (N1_W, N2_W) 1991–1999*

*MITSUBISHI Space Wagon (N3_W, N4_W) 1991–1998*

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 550 450 RV-E 400

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)