Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-kh001-650-350-rv-56-350-komplet-przod-tyl-p-1557.html



Wycieraczki VISEE HEXA 650/350 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył (KH001 650 350 RV-56 350)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 650 350 RV-56 350**
Kod producenta	**KH001 650 350 RV-56 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 650/350 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-56**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	350 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	350 mm · mocowanie RV-56
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 650 350 RV-56 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

HYUNDAI Elantra V Saloon (MD, UD) 2010–2016

HYUNDAI Grand Santa FÉ 2013–2018

HYUNDAI Santa FÉ III (DM, DMA) 2012–2018

HYUNDAI i30 Estate (GD) od 2012

KIA Cee'd Combi Van (JD) 2012–2018

KIA Cee'd Sportswagon (JD) 2012–2018

NISSAN Micra V (K14) od 2016

SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW) od 2007

TOYOTA Auris Estate (_E18_) 2013–2018

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 650 350 RV-56 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)