Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:21

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-600-480-mm-komplet-z-adapterem-sv-w-kmsvw-600-480-p-665.html




# Wycieraczki VISEE MULTISET 600/480 mm do Mercedes Klasa A W176, Mercedes CLA C117, Mercedes Klasa GLA – komplet z adapterem SV-W (KMSVW 600 480)

| | |
|---|---|
| Cena | **55,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KMSVW 600 480** |
| Kod producenta | **KMSVW 600 480** |
| Kod EAN | **5903728053431** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE MULTISET 600/480 mm – komplet z adapterem SV-W

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-W**.

### Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | MULTISET |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | MSET 600/24 · mocowanie 5903728038742 |
| Pióro pasażera | MSET 480/19 · mocowanie 5903728038698 |
| Adapter (2 szt.) | MSET ADW · mocowanie 5903728039107 |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Zamienniki | Bosch A204S |
| Kod produktu | KMSVW 600 480 |
| EAN | 5903728053431 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Mercedes-Benz A-Class**A-Class (W177) od 2018A-Class Saloon (V177) od 2018A-Class (W176) 2012–2018

**Mercedes-Benz CLA**CLA (C118) od 2019CLA Shooting Brake (X118) od 2019CLA Shooting Brake (X117) 2015–2019CLA Coupe (C117) 2013–2019

**Mercedes-Benz GLA-Class**GLA-Class (X156) 2013–2019

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVW 600 480, EAN 5903728053431

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)