Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-350-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-650-350-p-414.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/350 mm do Opel Mokka, Hyundai ix20, Kia Venga – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 650 350)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 650 350**
Kod producenta	**KMSVC 650 350**
Kod EAN	**5903728051604**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/350 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 350/14 · mocowanie 5903728038643
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A583S
Kod produktu	KMSVC 650 350
EAN	5903728051604

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Chevrolet Trax Trax od 2012

Fiat 500L500L (351_, 352_) 2012–2021

Fiat 500X500X (334_) od 2014

Hyundai ix20ix20 (JC) 2010–2019

Kia Venga Venga Hatchback Van (YN) od 2015Venga (YN) 2010–2019

Nissan Pulsar Pulsar Hatchback (C13) od 2014

Nissan Sentra Sentra VII (B17) od 2014

Vauxhall Mokka / Mokka Mokka / Mokka X (J13) 2012–2019

Opel Mokka Mokka / Mokka X (J13) 2012–2019

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 650 350, EAN 5903728051604

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)