Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-430-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-650-430-p-511.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/430 mm do Nissan Qashqai II, Mazda 3, Mazda CX-5 – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 650 430)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 650 430**
Kod producenta	**KMSVU 650 430**
Kod EAN	**5903728053301**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/430 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 430/17 · mocowanie 5903728038674
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVU 650 430
EAN	5903728053301

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Honda CR-VCR-V III (RE_) 2006–2012

Infiniti Q60Q60 Convertible od 2013Q60 Coupe od 2013

Infiniti QX60QX60 od 2013

Mazda 33 Hatchback (BP) od 20183 Saloon (BP_) od 2018

Mazda CX-5CX-5 (KL_, KM) od 2025

Nissan Altima Altima (L32) 2006–2013

Nissan Qashqai Qashqai II (J11, J11_) 2013–2021

Nissan Teana Teana III (J33, L33) od 2014

Nissan X-TrailX-Trail III (T32_, T32R, T32RR) od 2013

Renault Kadjar Kadjar (HA_, HL_) od 2015

Renault Koleos Koleos II (HC_) od 2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 650 430, EAN 5903728053301

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)