Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-650-600-mm-komplet-z-adapterem-sv-w-kmsvw-650-600-p-768.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/600 mm do Mercedes Vito W447, Mercedes Sprinter – komplet z adapterem SV-W (KMSVW 650 600)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVW 650 600**
Kod producenta	**KMSVW 650 600**
Kod EAN	**5903728053493**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/600 mm – komplet z adapterem SV-W

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-W**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 650/26 · mocowanie 5903728038766
Pióro pasażera	MSET 600/24 · mocowanie 5903728038742
Adapter (2 szt.)	MSET ADW · mocowanie 5903728039107
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVW 650 600
EAN	5903728053493

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Mercedes-Benz Vito Vito Tourer (W447) od 2014

Mercedes-Benz Sprinter Sprinter 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) od 2018Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) od 2018 Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) od 2018Sprinter 3-t Platform/Chassis (B910, B907) od 2018Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) od 2018Sprinter 3-t Van (B910) 2018–2025Sprinter 4-t Platform/Chassis (B907, B910) od 2018Sprinter 4-t Van (B907, B910) od 2018Sprinter 5-t Platform/Chassis (B907) od 2018Sprinter 5-t Van (B907) od 2018

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVW 650 600, EAN 5903728053493

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)