Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-700-450-mm-komplet-z-adapterem-sv-k-kmsvk-700-450-p-75.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 700/450 mm do VW California T7, Skoda Elroq, VW ID.4 – komplet z adapterem SV-K (KMSVK 700 450)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 700 450**
Kod producenta	**KMSVK 700 450**
Kod EAN	**5903728052472**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 700/450 mm – komplet z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-K**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 700/28 · mocowanie 5903728038773
Pióro pasażera	MSET 450/18 · mocowanie 5903728038681
Adapter (2 szt.)	MSET ADK · mocowanie 5903728039046
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A027S, Bosch A901S
Kod produktu	KMSVK 700 450
EAN	5903728052472

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi Q4 E-TronQ4 E-Tron SUV (F4B, F4G) od 2021Q4 E-Tron Sportback (F4N, F4T) od 2021

Škoda Elroq Elroq (PYL) od 2024

Škoda Enyaq iV Enyaq iV SUV (5AZ) od 2020

Volkswagen CaliforniaVW California T7 Camper (STC) od 2024

Volkswagen ID.4VW ID.4 (E21) od 2020

Volkswagen ID.5VW ID.5 (E39) od 2021

Volkswagen MultivanVW Multivan T7 (STM, STN) 2021–2027

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 700 450, EAN 5903728052472

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)