Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-750-750-mm-komplet-z-adapterem-sv-b-kmsvb-750-750-p-484.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 750/750 mm do Ford S-MAX, Ford Transit V363, Ford Galaxy III – komplet z adapterem SV-B (KMSVB 750 750)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVB 750 750**
Kod producenta	**KMSVB 750 750**
Kod EAN	**5903728051376**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 750/750 mm – komplet z adapterem SV-B

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-B**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 750/30 · mocowanie 5903728038780
Pióro pasażera	MSET 750/30 · mocowanie 5903728038780
Adapter (2 szt.)	MSET ADB · mocowanie 5903728038988
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KMSVB 750 750
EAN	5903728051376

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Ford Galaxy Galaxy III (CK) 2015–2023

Ford S-MAXS-MAX (CJ, WA6) 2015–2023

Ford Transit Transit V363 Bus (FAD, FBD) od 2013Transit V363 Platform/Chassis (FED, FFD) od 2013Transit V363 Van (FCD, FDD) od 2013

Ford Transit Connect Transit Connect MPV od 2013Transit Connect V408 Box Body/MPV od 2013

Ford Tourneo Connect Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV 2013–2022

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVB 750 750, EAN 5903728051376

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)