Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvc-650-500-mrset-fl-350-adfl-04-komplet-przod-tyl-p-1205.html




# Wycieraczki VISEE MULTISET 650/500 mm + tylna MultiREAR 350 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-C (KMSVC 650 500 MRSET FL 350 + ADFL 04)

| | |
|---|---|
| Cena | **79,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KMSVC 650 500 MRSET FL 350 + ADFL 04** |
| Kod producenta | **KMSVC 650 500 MRSET FL 350 + ADFL 04** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE MULTISET 650/500 mm + tylna MultiREAR 350 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE MultiREAR. Mocowanie: **SV-C / MultiREAR FL + adapter ADFL 04**.

### Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | MULTISET + MultiREAR |
| Rodzaj | Komplet przód + tył |
| Pióro kierowcy | 650 mm · mocowanie SV-C |
| Pióro pasażera | 500 mm · mocowanie SV-C |
| Pióro tylne | 350 mm · mocowanie MultiREAR FL + adapter ADFL 04 |
| Ilość w opakowaniu | 3 szt. |
| Kod produktu | KMSVC 650 500 MRSET FL 350 + ADFL 04 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

*BMW X5 Van (G05) 2019–2023*

*BMW X5 (G05, F95) od 2018*

*VOLVO XC70 II VAN (136) 2013–2016*

*VOLVO XC70 II (136) 2007–2016*

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 650 500 MRSET FL 350 + ADFL 04

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)