Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-500-400-mm-komplet-przod-ksyn-500-400-p-420.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 500/400 mm do Toyota Yaris Verso, Hyundai Atos, Subaru Justy IV – komplet przód (KSYN 500 400)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 500 400**
Kod producenta	**KSYN 500 400**
Kod EAN	**5903728053660**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 500/400 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 500/20 · mocowanie 5907377233527
Pióro pasażera	SYU 400/16 · mocowanie 5907377233480
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 500 400
EAN	5903728053660

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

DAIHATSU SirionDAIHATSU Sirion (M3_) od 2005

DAIHATSU TrevisDAIHATSU Trevis od 2006

HYUNDAI AtosHYUNDAI Atos (MX) 1998–2008

MAZDA 121MAZDA 121 II (DB) 1990–1996

MAZDA DemioMAZDA Demio (DW) 1996–2003

SUBARU JustySUBARU Justy IV od 2007

TOYOTA CarinaTOYOTA Carina V (_T17_) 1987–1992TOYOTA Carina V Saloon (_T17_) 1987–1992TOYOTA Carina IV Saloon (_T15_) 1983–1988TOYOTA Carina I (TA1_) 1970–1978

TOYOTA CelicaTOYOTA Celica Coupe (_A2_) 1973–1978

TOYOTA LiteaceTOYOTA Liteace Van (_M2_) 1979–1986

TOYOTA Model FTOYOTA Model F (CR2_, YR2_, YR3_) 1982–1990

TOYOTA Yaris VersoTOYOTA Yaris Verso VAN (_P2_) 2000–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 500 400, EAN 5903728053660

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)