Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-600-530-mm-komplet-przod-ksyn-600-530-p-1022.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 600/530 mm do Mitsubishi Outlander II, VW California T5, Mitsubishi ASX – komplet przód (KSYN 600 530)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 600 530**
Kod producenta	**KSYN 600 530**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 600/530 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 600/24 · mocowanie 5907377233565
Pióro pasażera	SYU 530/21 · mocowanie 5907377233534
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 600 530

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CITROËN C-CrosserCITROËN C-Crosser (VU_, VV_) 2007–2012

CITROËN C4 AircrossCITROËN C4 Aircross od 2012

FERRARI 360FERRARI 360 Spider (F131) 2000–2005FERRARI 360 (F131) 1999–2005

FERRARI F430FERRARI F430 2005–2009FERRARI F430 Spider 2005–2009

LEXUS LXLEXUS LX (_J2_) od 2007

LEXUS RXLEXUS RX (MCU15) 1998–2003

MITSUBISHI ASXMITSUBISHI ASX (GA_W_) od 2010MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) od 2010

MITSUBISHI OutlanderMITSUBISHI Outlander II (CW_W) 2006–2012MITSUBISHI Outlander II Van (CW_W) 2006–2012

NISSAN PrimastarNISSAN Primastar Van (X83) od 2002NISSAN Primastar Bus (X83) od 2001

VOLKSWAGEN CaliforniaVW California T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2007–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 600 530

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)