Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-250-mm-uchwyt-rv-j-rv-j-250-p-353.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 250 mm do Suzuki Swift IV, Suzuki Vitara, Mitsubishi ASX, uchwyt RV-J (RV-J 250)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-J 250**
Kod producenta	**RV-J 250**
Kod EAN	**5907377231448**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 250 mm, uchwyt RV-J

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-J**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	250 mm · mocowanie RV-J
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch H250
Kod produktu	RV-J 250
EAN	5907377231448

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C4 AircrossC4 Aircross od 2012

Dacia Spring Spring od 2020

Fiat Sedici Sedici (189_) 2006–2014

Honda HR-VHR-V (RU) od 2015

Mazda CX-3CX-3 (DK) od 2015

Mini Mini Clubman Mini Clubman (F54) od 2014

Mitsubishi ASXASX (GA_W_) od 2010ASX Van (GA_W_) od 2010

Mitsubishi Eclipse Eclipse Cross (GK_, GL_) od 2017

Nissan Leaf Leaf (ZE0) 2010–2017

Opel Agila Agila B (H08) 2008–2015

Peugeot 40084008 od 2012

Suzuki S-CrossS-Cross od 2022

Suzuki Splash Splash (EX) od 2008

Suzuki Swift Swift IV (FZ, NZ) 2010–2017Swift III (MZ, EZ) 2005–2015

Suzuki SX4SX4 (EY, GY) od 2006SX4 S-Cross (JY) 2013–2022

Suzuki Vitara Vitara (LY) od 2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-J 250, EAN 5907377231448

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)