Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-280-mm-uchwyt-rv-47-rv-47-280-p-156.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 280 mm do Seat Altea XL, Ford Mondeo III, Ford Focus II, uchwyt RV-47 (RV-47 280)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-47 280**
Kod producenta	**RV-47 280**
Kod EAN	**5907377234579**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 280 mm, uchwyt RV-47

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-47**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-47
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch H282, Bosch H595, Oximo WUS275
Kod produktu	RV-47 280
EAN	5907377234579

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Austin Allegro Allegro I Hatchback (ADO 67) 1973–1983Allegro I Saloon 1973–1984

BMW Z3Z3 Coupe (E36) 1998–2003

Daihatsu Cuore Cuore IV (L501) 1995–1998Cuore V (L7_) 1998–2003

Daihatsu Move Move (L6_) 1997–1999

Daihatsu Sirion Sirion (M1) 1998–2005

Daihatsu Terios Terios (J1_) 1997–2006

Dodge Caliber Caliber od 2006

E.go Life Life od 2019

Ford C-MAXC-MAX (DM2) 2007–2010

Ford Ecosport Ecosport 2012–2022

Ford Fiesta Fiesta V Van 2002–2010Fiesta V (JH_, JD_) 2001–2008

Ford Focus Focus II Estate Van 2005–2011Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004–2012Focus I Turnier (DNW) 1999–2005Focus I Estate Van (DNW) 1998–2005

Ford Focus C-MAX Focus C-MAX (DM2) 2003–2007

Ford Fusion Fusion (JU_) 2002–2012

Ford Maverick Maverick od 2001Maverick (UDS, UNS) 1993–1998

Ford Mondeo Mondeo III Turnier (BWY) 2000–2007

Honda CR-VCR-V II (RD_) 2001–2007CR-V I (RD) 1995–2002

Jeep Cherokee Cherokee (KK) od 2008Cherokee (KJ) 2001–2008

Jeep Compass Compass (MK49) 2006–2017

Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee I (ZJ, ZG) 1991–1999

Lada 111111 (2111) 1995–2009

Mazda Tribute Tribute (EP) 2000–2008

Mitsubishi Colt Colt CZC VI Convertible (RG) 2006–2009

Nissan Juke Juke (F15) 2010–2019

Nissan Patrol Patrol III/1 Hardtop (K160) 1979–1988Patrol III/1 Station Wagon (W160) 1979–1989

Nissan Sunny Sunny III Hatchback (N14) 1990–1995Sunny III Liftback (N14) 1990–1995

Nissan Terrano Terrano II Van (R20) 1998–2007Terrano II (R20) 1993–2007

Rover Mini Mini Hatchback 1990–2001

Seat Altea Altea XL (5P5, 5P8) 2006–2015

Seat Arosa Arosa (6H1) 1997–2004

Seat Cordoba Cordoba (6K1, 6K2) 1993–2002Cordoba Vario Estate Van (6K5) 2000–2002Cordoba Vario (6K5) 1996–2002

Seat Leon Leon (1P1) 2005–2013

Seat Toledo Toledo III (5P2) 2004–2009

Ssangyong Musso Musso (FJ) 1993–2007

Ssangyong Rodius Rodius I 2005–2012

Ssangyong Stavic Stavic 2005–2012

Subaru Justy Justy III (G3X) od 2003

Suzuki Baleno Baleno Estate (EG) 1996–2002

Suzuki Ignis Ignis II (MH) 2003–2012Ignis I (FH) 2000–2005

Suzuki Jimny Jimny Closed Off-Road Vehicle (SN, JB_) od 1998Jimny Closed Off-Road Vehicle (A6G) od 2018Jimny Open Off-Road Vehicle (SN) od 1998

Suzuki Wagon R Wagon R+ Hatchback (EM) 1998–2000

VW Derby Derby (86C, 80) 1981–1984

VW Lupo Lupo I (6X1, 6E1) 1998–2005

...oraz 9 innych wersji aut – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-47 280, EAN 5907377234579

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)