Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-280-mm-uchwyt-rv-c-rv-c-280-p-532.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 280 mm do Kia RIO III, Toyota IQ, Toyota Corolla Verso, uchwyt RV-C (RV-C 280)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-C 280**
Kod producenta	**RV-C 280**
Kod EAN	**5907377231462**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 280 mm, uchwyt RV-C

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-C**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-C
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch H281
Kod produktu	RV-C 280
EAN	5907377231462

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Hyundai Creta Creta 2016–2021

Hyundai Kona Kona SUV Van (OS, OSE, OSI) od 2017Kona (OS, OSE, OSI) 2017–2023

Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee VAN (WK2) od 2013Grand Cherokee IV (WK, WK2) od 2010

KIA RIORIO IV (YB, SC, FB) od 2017RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) od 2017RIO III Hatchback Van (UB) od 2011RIO III (UB) 2011–2017

KIA Sorento Sorento II (XM) 2009–2015Sorento II SUV Van (XM) 2009–2015

KIA Soul Soul II (PS) 2014–2018Soul I (AM) 2009–2014

KIA Stonic Stonic Hatchback Van (YB) od 2017Stonic (YB) od 2017

Suzuki Alto Alto VII (GF, HA25_, HA35_) od 2009Alto K10 2012–2014

Toyota Corolla Verso Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004–2009

Toyota IQIQ (_J1_) 2009–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-C 280, EAN 5907377231462

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)