Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:15

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-280-mm-uchwyt-rv-k2-rv-k2-280-p-20.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 280 mm do VW Touran, VW Golf VII, Skoda Fabia II, uchwyt RV-K2 (RV-K2 280)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-K2 280**
Kod producenta	**RV-K2 280**
Kod EAN	**5903728049359**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 280 mm, uchwyt RV-K2

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-K2**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-K2
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch A284H
Kod produktu	RV-K2 280
EAN	5903728049359

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Cupra Ateca Ateca (KH7, KHP, KBP) 2018–2026

Cupra Born Born (K11, K1G) od 2021

Mercedes-Benz E-ClassE-Class All-Terrain (S213) 2017–2023E-Class T-Model (S213) 2016–2023

Mercedes-Benz GLCGLC (X253) 2015–2022

Seat Ateca Ateca (KH7, KHP) 2016–2026

Skoda Enyaq iV Enyaq iV SUV (5AZ) od 2020

Skoda Kodiaq Kodiaq I (NS6, NS7, NV7) od 2016

VW Arteon Arteon (3H7, 3H8) 2017–2024

VW Golf Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) 2014–2020

VW ID. BuzzID. Buzz Bus (EBB, EBJ) 2022–2024ID. Buzz Cargo (EBA) 2022–2024

VW ID.3ID.3 (E11, E12, E13) od 2019

VW ID.4ID.4 (E21) od 2020

VW ID.5ID.5 (E39) od 2021

VW ID.7ID.7 Tourer (ED5) od 2024

VW Tayron Tayron (R41) od 2024

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-K2 280, EAN 5903728049359

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)