Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-300-mm-uchwyt-rv-b-rv-b-300-p-219.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 300 mm do Toyota Aygo, Renault Twingo I, Peugeot 107, uchwyt RV-B (RV-B 300)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-B 300**
Kod producenta	**RV-B 300**
Kod EAN	**5907377231097**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 300 mm, uchwyt RV-B

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-B**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	300 mm · mocowanie RV-B
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch H300
Kod produktu	RV-B 300
EAN	5907377231097

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Cadillac Escalade Escalade 1998–2020

Chevrolet Avalanche Avalanche 2000–2013

Citroën C1C1 (PM_, PN_) 2005–2014

Chevrolet Silverado Silverado 1500 od 2003Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 2008–2013Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 2008–2013Silverado 1500 Crew Cab Pickup 2006–2009Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 2008–2013

Chevrolet Tahoe Tahoe (GMT900) 2007–2013Tahoe (B2W) 1999–2006Tahoe (GMT400) 1994–1996

Peugeot 107107 (PM_, PN_) 2005–2014

Toyota Aygo Aygo (_B1_) 2005–2014Aygo Hatchback Van (_B1_) 2005–2014

Renault Twingo Twingo I Hatchback Van (S06_) 1993–2012Twingo I (C06_) 1993–2007

Toyota Yaris Yaris (_P1_) 1999–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-B 300, EAN 5907377231097

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)