Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-330-mm-uchwyt-rv-z-rv-z-330-p-789.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 330 mm do VW Passat B8, VW Touran, Skoda Fabia II, uchwyt RV-Z (RV-Z 330)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-Z 330**
Kod producenta	**RV-Z 330**
Kod EAN	**5907377231400**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 330 mm, uchwyt RV-Z

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-Z**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	330 mm · mocowanie RV-Z
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch A331H
Kod produktu	RV-Z 330
EAN	5907377231400

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Seat Alhambra Alhambra (710, 711) 2010–2022

Seat Ibiza Ibiza V (KJ1, KJG) od 2017

Seat Leon Leon (5F1) 2012–2020Leon Hatchback Van (5F1) 2012–2020Leon ST Estate Van (5F8) 2013–2020Leon ST (5F8) 2012–2020

Skoda Fabia Fabia III (NJ3) 2014–2021Fabia II (542) 2006–2014

Skoda Kamiq Kamiq (NW4) od 2019

Skoda Karoq Karoq (NU7, ND7) od 2017

Skoda Kodiaq Kodiaq I (NS6, NS7, NV7) od 2016

Skoda Octavia Octavia IV Combi (NX5, PV5) od 2019

Skoda Roomster Roomster (5J7) 2006–2015Roomster Praktik (5J) 2007–2015

VW Golf Golf Plus V (5M1, 521) 2004–2013

VW Passat Passat Alltrack B8 Variant (3G5, CB5) 2015–2024Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2014–2024

VW Sharan Sharan (7N1, 7N2) 2010–2022

VW T-ROCT-ROC (A11, D11) od 2017

VW Touran Touran (1T3) 2010–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-Z 330, EAN 5907377231400

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)