Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-350-mm-uchwyt-rv-44-rv-44-350-p-284.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 350 mm do Peugeot 308 II, Mazda 3, Renault Megane III, uchwyt RV-44 (RV-44 350)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-44 350**
Kod producenta	**RV-44 350**
Kod EAN	**5907377233886**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 350 mm, uchwyt RV-44

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-44**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	350 mm · mocowanie RV-44
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Kod produktu	RV-44 350
EAN	5907377233886

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW X3X3 (E83) 2003–2011

Mazda 33 (BK) 2003–2009

Mercedes-Benz Citan Citan Box Body/MPV (W415) 2012–2021Citan Mixto (Double Cabin) (W415) 2012–2021Citan MPV (W415) 2012–2021

MG ZT- TZT- T 2001–2005

Opel Adam Adam (M13) 2012–2019

Peugeot 206206 SW (2E/K) od 2002

Peugeot 308308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2013–2021

Peugeot 406406 Break (8E/F) 1996–2004

Rover 7575 I Tourer (RJ) 2001–2005

Smart Forfour Forfour (454) 2004–2006

Renault Laguna Laguna III Grandtour (KT0/1) 2007–2015

Renault Twingo Twingo III (BCM_, BCA_) 2014–2024

Renault Kangoo Kangoo / Grand Kangoo II (KW0/1_) od 2008Kangoo BE BOP (KW0/1_) od 2009Kangoo Express (FW0/1_) od 2008

Renault Megane Megane III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 2008–2017Megane III Coupe (DZ0/1_) 2008–2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-44 350, EAN 5907377233886

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)