Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-backside-400-mm-uchwyt-rv-r-rv-r-400-p-815.html



Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 400 mm do VW Touran, Skoda Octavia II, VW Caddy III, uchwyt RV-R (RV-R 400)

Cena	**23,99 zł**
Numer katalogowy	**RV-R 400**
Kod producenta	**RV-R 400**
Kod EAN	**5907377231042**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE BACKSIDE 400 mm, uchwyt RV-R

VISEE BACKSIDE – tylna wycieraczka dedykowana do konkretnego typu ramienia. Mocowanie: **RV-R**.

Dlaczego warto

- Dopasowany uchwyt do ramienia tylnej wycieraczki
- Skuteczne zbieranie wody z tylnej szyby
- Prosty montaż

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	BACKSIDE
Rodzaj	Wycieraczka tylna
Pióro tylne	400 mm · mocowanie RV-R
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Zamienniki	Bosch A400H
Kod produktu	RV-R 400
EAN	5907377231042

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Škoda Fabia Fabia II Combi (545) 2007–2014

Škoda Octavia Octavia II (1Z3) 2004–2013Octavia II Combi (1Z5) 2004–2013

Volkswagen CaddyVW Caddy III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004–2015VW Caddy III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004–2015

Volkswagen CaliforniaVW California T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2007–2015

Volkswagen MultivanVW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003–2015

Volkswagen TouranVW Touran (1T1, 1T2) 2003–2010VW Touran Box Body/MPV (1T1, 1T2) 2003–2010

Volkswagen TransporterVW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2003–2015VW Transporter T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F 2003–2015VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: RV-R 400, EAN 5907377231042

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)