Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-250-mm-z-adapterem-komplet-mrset-pl-250-adpl-03-p-981.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 250 mm do Suzuki Swift IV, Suzuki Vitara, Mitsubishi ASX z adapterem – komplet (MRSET PL 250 + ADPL 03)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET PL 250 + ADPL 03**
Kod producenta	**MRSET PL 250 + ADPL 03**
Kod EAN	**5903728046457**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 250 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 250 mm (10")
- Adapter MRSET ADPL 03 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	250 mm (10")
Kod produktu	MRSET PL 250 + ADPL 03
EAN	5903728046457

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Dacia Spring Spring od 2020

Fiat Sedici Sedici (189_) 2006–2014

Honda HR-VHR-V (RU) od 2015

Mazda CX-3CX-3 (DK) od 2015

Mini Mini Clubman Mini Clubman (F54) od 2014

Mitsubishi ASXASX (GA_W_) od 2010ASX Van (GA_W_) od 2010

Mitsubishi Eclipse Eclipse Cross (GK_, GL_) od 2017

Nissan Leaf Leaf (ZE0) 2010–2017

Opel Agila Agila B (H08) 2008–2015

Peugeot 40084008 od 2012

Suzuki S-CrossS-Cross od 2022

Suzuki Splash Splash (EX) od 2008

Suzuki Swift Swift IV (FZ, NZ) 2010–2017Swift III (MZ, EZ) 2005–2015

Suzuki SX4SX4 (EY, GY) od 2006SX4 S-Cross (JY) 2013–2022

Suzuki Vitara Vitara (LY) od 2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET PL 250 + ADPL 03, EAN 5903728046457

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)