Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-280-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-280-adfl-04-p-973.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 280 mm do BMW Seria 3 F31, Ford Mondeo V, Ford Kuga II z adapterem – komplet (MRSET FL 280 + ADFL 04)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 280 + ADFL 04**
Kod producenta	**MRSET FL 280 + ADFL 04**
Kod EAN	**5903728046716**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 280 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 280 mm (11")
- Adapter MRSET ADFL 04 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	280 mm (11")
Kod produktu	MRSET FL 280 + ADFL 04
EAN	5903728046716

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

BMW 33 Touring (F31) 2012–2019

BMW X3X3 (G01, F97, G08) od 2017

Ford Fiesta Fiesta VII (HJ, HF) od 2017

Ford Focus Focus IV (HN) 2018–2025Focus IV Turnier (HP) 2018–2025

Ford Kuga Kuga III (DFK) od 2019Kuga II VAN 2014–2019Kuga II (DM2) od 2012

Ford Mondeo Mondeo V Turnier (CF) 2014–2022

Ford Puma Puma (J2K, CF7) od 2019

Honda Civic Civic XI Hatchback (FL) od 2022

Mini Mini Paceman Mini Paceman (R61) 2012–2016

VW Polo Polo IV (9N_, 9A_) 2001–2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 280 + ADFL 04, EAN 5903728046716

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)