Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-280-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-280-adfl-06-p-961.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 280 mm do VW Touran, VW Golf VII, Skoda Fabia II z adapterem – komplet (MRSET FL 280 + ADFL 06)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 280 + ADFL 06**
Kod producenta	**MRSET FL 280 + ADFL 06**
Kod EAN	**5903728046716**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 280 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 280 mm (11")
- Adapter MRSET ADFL 06 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	280 mm (11")
Kod produktu	MRSET FL 280 + ADFL 06
EAN	5903728046716

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Cupra Born Born (K11, K1G) od 2021

Mercedes-Benz E-ClassE-Class All-Terrain (S213) 2017–2023E-Class T-Model (S213) 2016–2023

Mercedes-Benz GLCGLC (X253) 2015–2022

Skoda Enyaq iV Enyaq iV SUV (5AZ) od 2020

VW Arteon Arteon (3H7, 3H8) 2017–2024

VW Golf Golf Alltrack VII Variant (BA5, BV5) 2014–2020

VW ID. BuzzID. Buzz Bus (EBB, EBJ) 2022–2024ID. Buzz Cargo (EBA) 2022–2024

VW ID.3ID.3 (E11, E12, E13) od 2019

VW ID.4ID.4 (E21) od 2020

VW ID.5ID.5 (E39) od 2021

VW Tayron Tayron (R41) od 2024

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 280 + ADFL 06, EAN 5903728046716

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)