Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-430-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-430-adfl-08-p-1008.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 430 mm do Mercedes Sprinter Classic, VW Crafter 30-35 z adapterem – komplet (MRSET FL 430 + ADFL 08)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 430 + ADFL 08**
Kod producenta	**MRSET FL 430 + ADFL 08**
Kod EAN	**5903728046778**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 430 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 430 mm (17")
- Adapter MRSET ADFL 08 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	430 mm (17")
Kod produktu	MRSET FL 430 + ADFL 08
EAN	5903728046778

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Mercedes-Benz Sprinter: Sprinter 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) od 2018, Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) od 2018, Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) od 2018, Sprinter 3,5-t Bus (B906) 2006–2019, Sprinter 3,5-t Van (B906) 2006–2018, Sprinter 3,5-t Platform/Chassis (B906) 2006–2018, Sprinter 3-t Platform/Chassis (B910, B907) od 2018, Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) od 2018, Sprinter 3-t Van (B910) 2018–2025, Sprinter 3-t Platform/Chassis (B906) 2006–2018, Sprinter 3-t Bus (B906) 2006–2019, Sprinter 3-t Van (B906) 2006–2018

Volkswagen Crafter: VW Crafter 30-35 Bus (2E_) 2006–2016, VW Crafter 30-50 Van (2E_) 2006–2016

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 430 + ADFL 08, EAN 5903728046778

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)