Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-tylna-visee-multirear-450-mm-z-adapterem-komplet-mrset-fl-450-adfl-02-p-1007.html



Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 450 mm do VW Transporter T5, VW California T5, VW Multivan T5 z adapterem – komplet (MRSET FL 450 + ADFL 02)

Cena	**24,90 zł**
Numer katalogowy	**MRSET FL 450 + ADFL 02**
Kod producenta	**MRSET FL 450 + ADFL 02**
Kod EAN	**5903728046785**

Opis produktu

Wycieraczka tylna VISEE MultiREAR 450 mm z adapterem – komplet

VISEE MultiREAR – uniwersalne wycieraczki do tylnej szyby z systemem wymiennych adapterów. W komplecie pióro tylne i adapter dopasowany do ramienia Twojego samochodu – montaż bez przeróbek.

Dlaczego warto

- Pióro tylne 450 mm (18")
- Adapter MRSET ADFL 02 w zestawie
- Szybki montaż i skuteczne zbieranie wody w każdych warunkach

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MultiREAR
Rodzaj	Wycieraczka tylna z adapterem
Długość	450 mm (18")
Kod produktu	MRSET FL 450 + ADFL 02
EAN	5903728046785

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Volkswagen California: VW California T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2015–2024, VW California T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2007–2015

Volkswagen Multivan: VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003–2015

Volkswagen Transporter: VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2003–2015, VW Transporter T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F 2003–2015, VW Transporter T6 / Caravelle T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2015–2024, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: MRSET FL 450 + ADFL 02, EAN 5903728046785

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)