Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-visee-multiset-530-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-530-p-233.html



Wycieraczka VISEE MULTISET 530 mm do Audi A6 C5, Audi A4 B5, Mercedes Klasa C W203 – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 530)

Cena	**26,54 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 530**
Kod producenta	**KMSVU 530**

Opis produktu

Wycieraczka VISEE MULTISET 530 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę (jedno pióro)
Pióro	MSET 530/21 · mocowanie 5903728038711
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	1 pióro + adapter
Kod produktu	KMSVU 530

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Audi A4A4 B5 (8D2) 1994–2001A4 B5 Avant (8D5) 1994–2001

Audi A6A6 C5 (4B2, 4B4) 1997–2005A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1997–2005

Audi Allroad Allroad C5 (4BH) 2000–2005

Chevrolet Corvette Corvette (C7) 2014–2019

Daihatsu Cuore Cuore VII (L275_, L285_, L276_) od 2007

Jaguar XJXJ (X308) 1997–2003

KIA Joice Joice (MTE1P) 2000–2003

Mercedes-Benz C-ClassC-Class (W203) 2000–2007

Think City City od 2008

Volvo 6666 Estate (64) 1975–197966 (31, 36) 1975–1978

Volvo S60S60 I (384) 2000–2010

Volvo S80S80 I (184) 1998–2008

Volvo V70V70 II (285) 1999–2008

VW Transporter Transporter T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F 2003–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 530

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)