Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczka-visee-multiset-550-mm-komplet-z-adapterem-sv-u-kmsvu-550-p-262.html



Wycieraczka VISEE MULTISET 550 mm do Fiat Ducato, VW Transporter T5, Chevrolet Avalanche – komplet z adapterem SV-U (KMSVU 550)

Cena	**26,54 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 550**
Kod producenta	**KMSVU 550**

Opis produktu

Wycieraczka VISEE MULTISET 550 mm – komplet z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę (jedno pióro)
Pióro	MSET 550/22 · mocowanie 5903728038728
Adapter (2 szt.)	MSET ADU · mocowanie 5903728038964
Ilość w opakowaniu	1 pióro + adapter
Kod produktu	KMSVU 550

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Chevrolet Avalanche Avalanche 2000–2013Avalanche 1500 Crew Cab Pickup 2001–2003

Chevrolet Corvette Corvette 1983–1997

Chevrolet Silverado Silverado 1500 od 2003

Citroën AXAX (ZA-_) 1986–1998

Citroën ZXZX (N2) 1991–1999

Dacia Spring Spring od 2020

Dodge RAMRAM 1500 Pickup (DJ, DS) od 2008

Fiat Ducato Ducato Van (244_) 2001–2011Ducato Platform/Chassis (244_) 2001–2006

Mercedes-Benz CLKCLK Convertible (A208) 1998–2002

VW Transporter Transporter T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F 2003–2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 550

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)