Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-450-450-mm-komplet-przod-kecu-450-450-p-118.html



Wycieraczki VISEE ECONO 450/450 mm do Opel Astra F, Opel Corsa B, Renault Clio I – komplet przód (KECU 450 450)

Cena	**23,00 zł**
Numer katalogowy	**KECU 450 450**
Kod producenta	**KECU 450 450**
Kod EAN	**5903728054575**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE ECONO 450/450 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	ECONO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	ECU 450/18 · mocowanie 5901549023671
Pióro pasażera	ECU 450/18 · mocowanie 5901549023671
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KECU 450 450
EAN	5903728054575

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

ALFA ROMEO 33ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1990–1994

CHEVROLET AstroCHEVROLET Astro Bus 1986–2005

CHEVROLET CamaroCHEVROLET Camaro od 1992

CHEVROLET HHRCHEVROLET HHR 2005–2011

CHEVROLET TahoeCHEVROLET Tahoe (GMT400) 1994–1996

CHRYSLER StratusCHRYSLER Stratus Convertible (JX) 1996–2001

CHRYSLER ViperCHRYSLER Viper 1992–1998CHRYSLER Viper Convertible 1992–1998

DAEWOO KorandoDAEWOO Korando (KJ) od 1999DAEWOO Korando Cabrio (KJ) od 1999

DAEWOO NexiaDAEWOO Nexia Saloon 1995–2008DAEWOO Nexia 1995–1997

DAIHATSU ApplauseDAIHATSU Applause II Hatchback (A101) 1997–2000DAIHATSU Applause I Hatchback (A101, A111) 1989–1997

DAIHATSU CharadeDAIHATSU Charade II (G11, G30) 1983–1987

FERRARI 512 BBFERRARI 512 BB 1976–1984

FERRARI 512 MFERRARI 512 M 1994–1996

FERRARI 512 TRFERRARI 512 TR 1992–1994

FIAT UNOFIAT UNO (146_, 158_) 1983–2006

FORD OrionFORD Orion II (AFF) 1985–1990FORD Orion I (AFD) 1983–1986

FORD RangerFORD Ranger (ET) 2006–2012FORD Ranger (ER, EQ, R_) 1999–2006

FORD TaunusFORD Taunus III Turnier (GBNS) 1979–1982

HONDA ConcertoHONDA Concerto (HW, MA) 1989–1995HONDA Concerto Saloon (HWW) 1989–1995

HYUNDAI H100HYUNDAI H100 Platform/Chassis (HR) od 2004HYUNDAI H100 Van 1993–2004HYUNDAI H100 Bus (P) 1993–2000HYUNDAI H100 Platform/Chassis 1993–1997

HYUNDAI PorterHYUNDAI Porter Van 1994–2004

JEEP CherokeeJEEP Cherokee (XJ) 1984–2001

JEEP CommanderJEEP Commander (XK, XH) 2005–2010JEEP Commander VAN (XH) 2005–2010

KIA BestaKIA Besta Van 1996–2003KIA Besta Bus 1992–2003

KIA PrideKIA Pride Van (DA) 1992–1999KIA Pride Estate 1999–2001KIA Pride (DA) 1990–2001

LAND ROVER DiscoveryLAND ROVER Discovery I (LJ) 1989–1998

LAND ROVER Range RoverLAND ROVER Range Rover I 1969–1996

LANDWIND (JMC) CV9LANDWIND (JMC) CV9 od 2011

MAZDA 323MAZDA 323 III Saloon (BF) 1985–1991MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1985–1993MAZDA 323 II Saloon (BD) 1980–1989MAZDA 323 C IV (BG) 1989–1994MAZDA 323 F IV (BG) 1989–1994

MAZDA 929MAZDA 929 II (HB) 1982–1987

MAZDA B-SerieMAZDA B-Serie (UN) 1999–2006MAZDA B-Serie (UF) 1985–1999

MAZDA BT-50MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN) 2006–2015

MAZDA MX-5MAZDA MX-5 III (NC) 2005–2014MAZDA MX-5 II (NB) 1998–2005MAZDA MX-5 I (NA) 1990–1998

MERCEDES-BENZ MBMERCEDES-BENZ MB Bus (W631) 1988–1996MERCEDES-BENZ MB Van (W631) 1988–1996MERCEDES-BENZ MB Platform/Chassis (W631) 1988–1996

MG ZRMG ZR 2001–2005

MITSUBISHI GalloperMITSUBISHI Galloper (JK-01) 1998–2003

MITSUBISHI LMITSUBISHI L 300 III Platform/Chassis (P1_T) 1994–2000MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 1986–2006 MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 1986–2004

...oraz 27 innych modeli – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 450 450, EAN 5903728054575

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)