Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-500-350-mm-komplet-przod-kecu-500-350-p-1015.html



Wycieraczki VISEE ECONO 500/350 mm do VW Passat B2, Ford Escort VI, Peugeot 204 – komplet przód (KECU 500 350)

Cena	**23,00 zł**
Numer katalogowy	**KECU 500 350**
Kod producenta	**KECU 500 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE ECONO 500/350 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	ECONO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	ECU 500/20 · mocowanie 5901549023695
Pióro pasażera	ECU 350/14 · mocowanie 5901549023640
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KECU 500 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

AUSTIN MontegoAUSTIN Montego Estate (XE) 1984–1992

FORD EscortFORD Escort VI Turnier (GAL, ANL) 1995–1999FORD Escort V Turnier (ANL) 1990–1995FORD Escort II Turnier 1975–1981FORD Escort II (ATH) 1973–1980

JEEP WranglerJEEP Wrangler I (YJ, SJ_) 1986–1996

LADA 1200-1600LADA 1200-1600 1970–2005

LADA NovaLADA Nova (2105) 1981–2012

PEUGEOT 204PEUGEOT 204 Coupe 1969–1970PEUGEOT 204 Break 1968–1977PEUGEOT 204 Convertible 1967–1970

PEUGEOT 304PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1970–1980PEUGEOT 304 Convertible (_04B_) 1970–1976PEUGEOT 304 Coupe (_04C_) 1970–1975PEUGEOT 304 (_04M_) 1969–1979

PROTON Persona 300PROTON Persona 300 (C9_M) 1996–2004

ROVER MontegoROVER Montego Estate (XE) 1984–1993

VOLVO 240VOLVO 240 Kombi (P245) 1974–1993

VOLKSWAGEN PassatVW Passat B2 Variant (33B) 1980–1988

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 500 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)