Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-500-380-mm-komplet-przod-kecu-500-380-p-1013.html




# Wycieraczki VISEE ECONO 500/380 mm do Suzuki Swift, Ford Fiesta, Honda Civic I – komplet przód (KECU 500 380)

| | |
|---|---|
| Cena | **23,00 zł** |
| Numer katalogowy | **KECU 500 380** |
| Kod producenta | **KECU 500 380** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE ECONO 500/380 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

### Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | ECONO |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | ECU 500/20 · mocowanie 5901549023695 |
| Pióro pasażera | ECU 380/15 · mocowanie 5901549023657 |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Kod produktu | KECU 500 380 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**ALFA ROMEO Alfasud**ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902_) 1976–1989

**DAIHATSU Terios**DAIHATSU Terios (J1_) 1997–2006

**FORD Fiesta**FORD Fiesta Hatchback Van (WFVT) 1977–1986

**FORD Granada**FORD Granada Turnier (GNU) 1977–1985FORD Granada Turnier (GGNL) 1972–1977

**FORD Transit**FORD Transit Bus (V_ _) 1977–1986FORD Transit Van (V_ _) 1977–1986FORD Transit Van (81E) 1965–1973FORD Transit Van 1957–1967FORD Transit Bus 1955–1967FORD Transit Bus (72E, 73E) 1965–1978FORD Transit Van (72E, 71E) 1971–1978

**HONDA Civic**HONDA Civic I Hatchback (SB) 1972–1983

**LANCIA Thema**LANCIA Thema (834_) 1984–1994

**SUZUKI Swift**SUZUKI Swift Convertible (SF413) 1991–1996

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 500 380

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)