Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-500-450-mm-komplet-przod-kecu-500-450-p-184.html



Wycieraczki VISEE ECONO 500/450 mm do Toyota Corolla, Opel Corsa Utility C, VW Passat B2 – komplet przód (KECU 500 450)

Cena	**23,00 zł**
Numer katalogowy	**KECU 500 450**
Kod producenta	**KECU 500 450**
Kod EAN	**5903728054650**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE ECONO 500/450 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	ECONO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	ECU 500/20 · mocowanie 5901549023695
Pióro pasażera	ECU 450/18 · mocowanie 5901549023671
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KECU 500 450
EAN	5903728054650

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

ALFA ROMEO ArnaALFA ROMEO Arna (920_) 1983–1986

CITROËN SaxoCITROËN Saxo Hatchback van (S3_) 1997–2003CITROËN Saxo (S0, S1) 1996–2004

DAEWOO MussoDAEWOO Musso (FJ) od 1999

FORD EscortFORD Escort IV Express (AVF) 1986–1990FORD Escort IV (GAF, AWF, ABFT) 1985–1990

FORD GranadaFORD Granada (GGTL, GGFL) 1972–1977FORD Granada I Coupe (GGCL) 1972–1976

FORD FestivaFORD USA Festiva Hatchback 1987–1993

HONDA AccordHONDA Accord V Aerodeck (CE) 1993–1998

HONDA CityHONDA City Saloon 1999–2003HONDA City III Saloon (3A_, SX8) 1997–1999

HONDA CivicHONDA Civic VI Aerodeck (MB, MC) 1998–2001HONDA Civic VI Coupe (EJ, EM1) 1996–2000HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1995–2001HONDA Civic VI Saloon (EJ, EK, SO) 1995–2001HONDA Civic VI Fastback (MA, MB) 1994–2001 HONDA Civic V Coupe (EJ) 1993–1996HONDA Civic V Hatchback (EG, EH) 1991–1995HONDA Civic V Saloon (EG, EH) 1991–1995

HONDA CRXHONDA CRX III (EH, EG) 1992–1998HONDA CRX I (AF, AS) 1983–1987

HONDA IntegraHONDA Integra Coupe (DC5) 2002–2008

HONDA InsightHONDA Insight (ZE) 2000–2006

HONDA PreludeHONDA Prelude V (BB_) 1996–2001

HYUNDAI AccentHYUNDAI Accent II Saloon (LC) 1999–2006HYUNDAI Accent II (LC) 1999–2005HYUNDAI Accent I (X-3) 1994–2000HYUNDAI Accent Saloon (X-3) 1994–2000

HYUNDAI ElantraHYUNDAI Elantra IV Saloon (HD) 2005–2011HYUNDAI Elantra III (XD) 2000–2006HYUNDAI Elantra III Saloon (XD) 2000–2006

HYUNDAI LantraHYUNDAI Lantra II (J-2) 1995–2000HYUNDAI Lantra II Estate (J-2) 1995–2000

HYUNDAI PonyHYUNDAI Pony / Excel Saloon (X-2) 1989–1995

HYUNDAI SonataHYUNDAI Sonata III (Y-3) 1993–1998HYUNDAI Sonata II (Y-2) 1988–1993

MAZDA RX-8MAZDA RX-8 (SE, FE) 2003–2012

MG ZSMG ZS 2001–2005MG ZS Hatchback 2001–2005

MITSUBISHI ColtMITSUBISHI Colt IV (CA_A) 1992–1996MITSUBISHI Colt III (C5_A) 1988–1992

MITSUBISHI EclipseMITSUBISHI Eclipse I (D2_A) 1989–1995

MITSUBISHI LancerMITSUBISHI Lancer V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1992–2003MITSUBISHI Lancer V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991–1996MITSUBISHI Lancer IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1988–1994

NISSAN 350ZNISSAN 350Z Roadster (Z33) 2004–2009NISSAN 350Z Coupe (Z33) 2002–2008

NISSAN MicraNISSAN Micra II (K11) 1992–2003

NISSAN SunnyNISSAN Sunny II Coupe (B12) 1986–1991

OPEL AgilaOPEL Agila A (H00) 2000–2007

OPEL AsconaOPEL Ascona C Hatchback (J82) 1981–1988

OPEL CampoOPEL Campo (TF0, TF1) 1990–2001

OPEL CorsaOPEL Corsa C Hatchback Van (X01) 2000–2012OPEL Corsa C (X01) 2000–2009OPEL Corsa Utility C Pickup 2005–2010

OPEL Monza AOPEL Monza A (22_) 1978–1986

OPEL TigraOPEL Tigra Twintop (X04) 2004–2010

PEUGEOT 106PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1996–2004PEUGEOT 106 Van II Hatchback Van (1S_) 1996–2001PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1991–1996

...oraz 23 innych modeli – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 500 450, EAN 5903728054650

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)