Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-550-500-mm-komplet-przod-kecu-550-500-p-66.html



Wycieraczki VISEE ECONO 550/500 mm do BMW Seria 3 E46, Ford Mondeo III, Dacia Sandero II – komplet przód (KECU 550 500)

Cena	**23,00 zł**
Numer katalogowy	**KECU 550 500**
Kod producenta	**KECU 550 500**
Kod EAN	**5903728054810**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE ECONO 550/500 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	ECONO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	ECU 550/22 · mocowanie 5901549023718
Pióro pasażera	ECU 500/20 · mocowanie 5901549023695
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KECU 550 500
EAN	5903728054810

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alfa Romeo 8C8C (920_) 2007–20098C Spider (920_) 2008–2010

Alfa Romeo Spider Spider (916_) 1994–2005

Audi A8A8 D2 (4D2, 4D8) 1994–2002

BMW 33 Convertible (E46) 2000–20073 Coupe (E46) 1998–20063 (E46) 1997–20053 Compact (E46) 2001–2005

BMW X3X3 (E83) 2003–2011

Chevrolet Camaro Camaro od 1992

Chevrolet Corvette Corvette Convertible (C7) 2014–2019

Chevrolet Epica Epica (KL1_) 2005–2011

Chevrolet Evanda Evanda 2005–2006

Citroën Berlingo Berlingo / Berlingo First MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1996–2011

Citroën Xsara Xsara Coupe (N0) 1998–2005Xsara Hatchback Van (N3_) 1998–2005Xsara Break (N2) 1997–2005

Dacia Logan Logan II od 2012Logan MCV II od 2013

Dacia Sandero Sandero II (B8_) od 2012

Daewoo Evanda Evanda (KLAL) od 2002

Daewoo Leganza Leganza (KLAV) 1997–2004

Dodge Viper Viper Coupe 1991–2002

Fiat Brava Brava (182_) 1995–2002

Fiat Bravo Bravo I (182_) 1995–2001

Ford (australia) Mustang Mustang Coupe 2004–2014

Ford (usa) Mustang Mustang Coupe od 2004

Ford Cougar Cougar (EC_) 1998–2001

Ford Mondeo Mondeo III (B5Y) 2000–2007Mondeo III Turnier (BWY) 2000–2007Mondeo III Saloon (B4Y) 2000–2007

Ford Tourneo Connect Tourneo Connect 2002–2013

Ford Transit Transit Platform/Chassis (V_ _) 1977–1986

Ford Transit Connect Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 2002–2013

Honda Accord Accord V (CE, CF_, CD) 1996–1998Accord V Coupe (CD) 1993–1998Accord V (CC, CD) 1993–1997

Hyundai Santa FE Santa FÉ I (SM) 2001–2006Santa FÉ I SUV Van (SM) 2000–2006

Hyundai Sonata Sonata IV (EF) 1998–2004

Hyundai Terracan Terracan (HP) 2001–2006

Hyundai XGXG Saloon 2000–2005XG (XG) 1998–2005

Infiniti FXFX od 2003

Jeep Compass Compass (MK49) 2006–2017

KIA Magentis Magentis I (GD, MS) 2001–2005

Lancia Lybra Lybra (839_) 1999–2005Lybra SW (839_) 1999–2005

LDV Maxus Maxus Bus 2005–2009Maxus Platform/Chassis 2005–2009

Lexus ISIS C (GSE2_) 2009–2015IS II (_E2_) 2005–2013

Lincoln Navigator Navigator (U326) 2006–2017

Mazda MPVMPV I (LV) 1988–1999

Mitsubishi Pajero Pajero IV Van (V9_, V8_, V8_V) od 2006Pajero IV (V8_W, V9_W) od 2006

Nissan Pathfinder Pathfinder II (R50) 1995–2004

Peugeot 306306 Break (7E, N3, N5) 1997–2002306 Convertible (7D, N3, N5) 1994–2002306 Estate Van (N_, 7_) 1994–2002

...oraz 17 innych wersji aut – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 550 500, EAN 5903728054810

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)