Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-econo-650-430-mm-komplet-przod-kecu-650-430-p-512.html




# Wycieraczki VISEE ECONO 650/430 mm do Nissan Qashqai II, Mazda 3, Mazda CX-5 – komplet przód (KECU 650 430)

| | |
|---|---|
| Cena | **23,00 zł** |
| Numer katalogowy | **KECU 650 430** |
| Kod producenta | **KECU 650 430** |
| Kod EAN | **5903728054988** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE ECONO 650/430 mm – komplet przód

VISEE ECONO – klasyczne wycieraczki przegubowe w korzystnej cenie. Mocowanie: **SV-U**.

### Dlaczego warto

- Tradycyjna konstrukcja ze stelażem
- Uniwersalny hak (SV-U)
- Dobra relacja ceny do jakości

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | ECONO |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | ECU 650/26 · mocowanie 5901549023732 |
| Pióro pasażera | ECU 430/17 · mocowanie 5901549023749 |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Kod produktu | KECU 650 430 |
| EAN | 5903728054988 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**HONDA CR-V**HONDA CR-V III (RE_) 2006–2012

**INFINITI Q60**INFINITI Q60 Convertible od 2013INFINITI Q60 Coupe od 2013

**INFINITI QX60**INFINITI QX60 od 2013

**MAZDA 3**MAZDA 3 Hatchback (BP) od 2018MAZDA 3 Saloon (BP_) od 2018

**MAZDA CX-5**MAZDA CX-5 (KL_, KM) od 2025

**NISSAN Altima**NISSAN Altima (L32) 2006–2013

**NISSAN Qashqai**NISSAN Qashqai II (J11, J11_) 2013–2021

**NISSAN Teana**NISSAN Teana III (J33, L33) od 2014

**NISSAN X-Trail**NISSAN X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) od 2013

**RENAULT Kadjar**RENAULT Kadjar (HA_, HL_) od 2015

**RENAULT Koleos**RENAULT Koleos II (HC_) od 2016

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KECU 650 430, EAN 5903728054988

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)