Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-400-350-mm-komplet-przod-kh001-400-350-p-316.html



Wycieraczki VISEE HEXA 400/350 mm do Seat Panda, Suzuki Super Carry, Subaru Libero – komplet przód (KH001 400 350)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 400 350**
Kod producenta	**KH001 400 350**
Kod EAN	**5903728046938**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 400/350 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	400 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	350 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KH001 400 350
EAN	5903728046938

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Daewoo Damas Damas Bus 1995–1998Damas Van 1991–1998

Daihatsu Charade Charade I (G10) 1977–1983

Fiat 127127 (127_) 1971–1986

Lada Nova Nova Estate (2104) 1984–2012

Peugeot 104104 1972–1988104 Coupe 1973–1988

Porsche 911911 1963–1990911 Targa 1966–1990

Seat Fura Fura (25A) 1982–1986

Seat Panda Panda (141A) 1980–1986

Subaru Libero Libero Bus (E10, E12) 1983–2000

Suzuki Super Carry Super Carry Bus (ED) 1985–1999

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 400 350, EAN 5903728046938

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)