Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-500-380-mm-komplet-przod-kh001-500-380-p-429.html



Wycieraczki VISEE HEXA 500/380 mm do Ford Fiesta, Honda Civic I, Ford Transit – komplet przód (KH001 500 380)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 500 380**
Kod producenta	**KH001 500 380**
Kod EAN	**5907377235903**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 500/380 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	500 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	380 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KH001 500 380
EAN	5907377235903

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Daihatsu Terios Terios (J1_) 1997–2006

Ford Fiesta Fiesta Hatchback Van (WFVT) 1977–1986

Ford Granada Granada Turnier (GGNL) 1972–1977

Honda Civic Civic I Hatchback (SB) 1972–1983

Ford Transit Transit Bus (V_ _) 1977–1986Transit Van (V_ _) 1977–1986Transit Van (72E, 71E) 1971–1978Transit Bus (72E, 73E) 1965–1978Transit Van (81E) 1965–1973Transit Van 1957–1967Transit Bus 1955–1967

Lancia Thema Thema (834_) 1984–1994

Alfa Romeo Alfasud Alfasud Sprint (902_) 1976–1989

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 500 380, EAN 5907377235903

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)