Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-530-500-mm-komplet-przod-kh001-530-500-p-125.html



Wycieraczki VISEE HEXA 530/500 mm do VW Passat B5.5, BMW Seria 3 E36, Ford Mondeo II – komplet przód (KH001 530 500)

Cena	**49,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 530 500**
Kod producenta	**KH001 530 500**
Kod EAN	**5907377234777**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 530/500 mm – komplet przód

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	530 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	500 mm · mocowanie SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch AR532S
Kod produktu	KH001 530 500
EAN	5907377234777

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alpina B3B3 Convertible (E36) 1993–1996B3 Touring (E36) 1993–1996B3 (E36) 1993–1995

Alpina B6B6 (E36) 1992–1993

Alpina B8B8 (E36) 1995–1998B8 Coupe (E36) 1995–1998B8 Convertible (E36) 1995–1998B8 Touring (E36) 1995–1998

Aston Martin DB7DB7 Vantage 1994–2003

BMW 33 Touring (E36) 1995–19993 Convertible (E36) 1993–19993 Coupe (E36) 1991–19993 (E36) 1990–1998

Chrysler PT CruiserPT Cruiser (PT_) 2000–2010PT Cruiser Convertible 2004–2008

BMW Z4Z4 Roadster (E89) 2009–2016Z4 Coupe (E86) 2006–2008Z4 Roadster (E85) 2002–2009

Ferrari F355F355 Spider 1995–2000

Ford Maverick Maverick VAN 1996–1998Maverick (UDS, UNS) 1993–1998

Honda CR-VCR-V II (RD_) 2001–2007

Ford Mondeo Mondeo II (BAP) 1996–2000Mondeo II Saloon (BFP) 1996–2000Mondeo II Turnier (BNP) 1996–2000Mondeo I (GBP) 1993–1996Mondeo I Saloon (GBP) 1993–1996Mondeo I Turnier (BNP) 1993–1996

Mazda 626626 IV (GE) 1991–1997626 IV Hatchback (GE) 1991–1997

Mitsubishi 3000 GT3000 GT Coupe (Z1_A) 1989–1999

Mitsubishi Carisma Carisma (DA_) 1995–2006Carisma Saloon (DA_) 1996–2006

Nissan 200SX200SX Coupe (S14) 1993–1999

Nissan Primera Primera Hatchback (P11) 1996–2002Primera (P11) 1996–2001Primera Traveller (WP11) 1996–2001

Nissan Terrano Terrano II Van (R20) 1998–2007Terrano II (R20) 1993–2007

Renault Logan Logan II Estate (K8_) od 2013Logan/Stepway II (L8_) od 2013

Renault Thalia Thalia III (L8_) od 2013

Volkswagen CaliforniaVW California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 1994–2003

Volvo 440440 (445) 1988–1996

Volvo 480480 (482) 1986–1996

ZAZ Tavria Tavria (1102) 1987–2007

Volvo 780780 (782) 1986–1990

Volvo 850850 Estate (855) 1992–1997

Volkswagen PassatVW Passat B5 Variant (3B5) 1997–2000VW Passat B5 (3B2) 1996–2000VW Passat B5.5 (3B3) 2000–2005 VW Passat B5.5 Variant (3B6) 2000–2005

Toyota Supra Supra (_A8_) 1993–2002

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 530 500, EAN 5907377234777

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)